


## 15.6 ВЫЗОВ МАКРО- ПРОГРАММЫ

Можно вызывать макропрограммы с помощью следующих методов:



### Ограничения


- **Различия между вызовами макропрограммы и вызовами подпрограммы**

Вызов макропрограммы (G65) отличается от вызова подпрограммы (M98), как описано ниже.

- С помощью G65 можно задать аргумент (данные передаются в макропрограмму). M98 не имеет такой возможности.
- Если в блоке M98 содержится другая команда ЧУ (например, G01 X100.0 M98Pp), то вызов подпрограммы осуществляется после выполнения этой команды. С другой стороны, G65 вызывает макропрограмму без условий.
- Если в блоке M98 содержится другая команда ЧУ (например, G01 X100.0 M98Pp), то станок останавливается в режиме единичного блока. С другой стороны, G65 не приводит к остановке станка.
- При G65 уровень локальных переменных меняется. При M98 уровень локальных переменных не меняется.

### 15.6.1 Простой вызов (G65)

Если задан G65, то вызывается макропрограмма пользователя, заданная в адресе P. Данные (аргумент) могут передаваться в макропрограмму пользователя.



#### Пояснения

##### • Вызов

- Задайте в адресе P после G65 номер макропрограммы пользователя для вызова.
- Если требуется ввести количество повторов, после адреса L задайте число от 1 до 9999. Если L пропущено, подразумевается 1.
- При определении аргумента значения присваиваются соответствующим локальным переменным.

##### • Указание аргумента

Имеются два типа указания аргумента. В типе I указания аргумента используются буквы, кроме G, L, O, N и P, каждая один раз. В типе II указания аргумента используются буквы A, B и C, каждая один раз, а также используются I, J и K до десяти раз. Тип указания аргумента определяется автоматически согласно используемым буквам.

#### Указание аргумента

Адрес	Номер переменной
A	#1
B	#2
C	#3
D	#7
E	#8
F	#9
H	#11

Адрес	Номер переменной
I	#4
J	#5
K	#6
M	#13
Q	#17
R	#18
S	#19

Адрес	Номер переменной
T	#20
U	#21
V	#22
W	#23
X	#24
Y	#25
Z	#26

- Нельзя использовать в аргументах адреса G, L, N, O и P.
- Можно пропустить адреса, указание которых необязательно. Локальные переменные, соответствующие пропущенным адресам, устанавливаются на нуль.
- Нет необходимости указывать адреса буквами. Они соответствуют формату адреса слова. Однако, I, J и K необходимо задавать буквами.

**Пример**

B\_A\_D\_ ... J\_K\_ Верно  
B\_A\_D\_ ... J\_I\_ Неверно

**Указание аргумента II**

В типе II указания аргумента используются буквы A, B и C, каждая один раз, а I, J и K используются до десяти раз. Тип II указания аргумента используется для передачи в качестве аргументов таких значений, как трехмерные координаты.

Адрес	Номер переменной	Адрес	Номер переменной	Адрес	Номер переменной
A	#1	K <sub>3</sub>	#12	J <sub>7</sub>	#23
B	#2	I <sub>4</sub>	#13	K <sub>7</sub>	#24
C	#3	J <sub>4</sub>	#14	I <sub>8</sub>	#25
I <sub>1</sub>	#4	K <sub>4</sub>	#15	J <sub>8</sub>	#26
J <sub>1</sub>	#5	I <sub>5</sub>	#16	K <sub>8</sub>	#27
K <sub>1</sub>	#6	J <sub>5</sub>	#17	I <sub>9</sub>	#28
I <sub>2</sub>	#7	K <sub>5</sub>	#18	J <sub>9</sub>	#29
J <sub>2</sub>	#8	I <sub>6</sub>	#19	K <sub>9</sub>	#30
K <sub>2</sub>	#9	J <sub>6</sub>	#20	I <sub>10</sub>	#31
I <sub>3</sub>	#10	K <sub>6</sub>	#21	J <sub>10</sub>	#32
J <sub>3</sub>	#11	I <sub>7</sub>	#22	K <sub>10</sub>	#33


- Нижние индексы I, J и K для обозначения порядка указания аргумента не записываются в фактической программе.

**Ограничения**

- Формат
- Комбинация типа I и II указания аргумента

Перед аргументом необходимо задать G65.

ЧПУ внутренне идентифицирует тип I или тип II указания аргумента. Если задана комбинация типа I и типа II указания аргумента, то применяется тип указания аргумента, заданный последним.



- Положение десятичной точки


Единицы, используемые для данных аргумента, передаваемых без десятичной точки, соответствуют наименьшему вводимому приращению в каждом адресе. Значение аргумента, передаваемого без десятичной точки, может варьироваться в зависимости от системной конфигурации станка. Рекомендуется использовать десятичные точки в аргументах вызовов макропрограмм в целях поддержания программной совместимости.

### • Вложение вызова

### • Уровни локальных переменных


Можно представить вызовы в виде вложений до четырех уровней, включая простые вызовы (G65) и модальные вызовы (G66). Вызовы подпрограмм (M98) не включаются.

- Предусмотрено вложение переменных 0 - 4 уровня.
- Уровень основной программы - 0.
- Каждый раз при вызове макропрограммы (с помощью G65 или G66) уровень локальной переменной увеличивается на единицу. В ЧПУ хранятся значения локальных переменных предыдущих уровней.
- Если M99 выполняется в макропрограмме, то управление возвращается в вызывающую программу. В этот момент уровень локальной переменной уменьшается на единицу; а значения локальных переменных, сохраненные при вызове макропрограммы, восстанавливаются.



### Образец программы (Цикл сверления)

Заблаговременное перемещение инструмента по оси X и оси Z в положение, в котором начинается цикл сверления. Задайте Z или W для указания глубины отверстия, K - для глубины резания, и F - для рабочей подачи при сверлении отверстия.



- **Формат вызова**

$G65 \ P9100 \left\{ \begin{matrix} Zz \\ Ww \end{matrix} \right\} Kk \ Ff ;$
---

Z: Глубина отверстия (абсолютное значение)

U: Глубина отверстия (значение в приращениях)

K: Величина резания за цикл

F: Рабочая подача

- **Программа, вызывающая макропрограмму**

O0002 ;

G50 X100.0 Z200.0 ;

G00 X0 Z102.0 S1000 M03 ;

G65 P9100 Z50.0 K20.0 F0.3 ;

G00 X100.0 Z200.0 M05 ;

M30 ;

- **Макропрограмма (вызванная программа)**

O9100 ;

#1=0; ..... Стирает данные глубины текущего отверстия.

#2=0; ..... Стирает данные глубины предыдущего отверстия.

IF [#23 NE #0] GOTO 1 ;

.. При инкрементном программировании задает переход к N1.

IF [#26 EQ #0] GOTO 8 ;

..... Если ни Z, ни W не задано, то возникает ошибка.

#23=#5002-#26 ; Вычисляет глубину отверстия.

N1 #1=#1+#6 ; Вычисляет глубину текущего отверстия.

IF [#1 LE #23] GOTO 2 ;

.... Определяет, не слишком ли глубоко прорезано отверстие.

#1=#23 ;

.... Осуществляет фиксацию на глубине текущего отверстия.

N2 G00 W-#2 ; ..... Перемещает инструмент на глубину предыдущего отверстия на скорости подачи резания.

G01 W- [#1-#2] F#9 ; ..... Выполняет сверление отверстия.

G00 W#1 ;

..... Перемещает инструмент в начальную точку сверления.

IF [#1 GE #23] GOTO 9 ;

..... Осуществляет проверку завершения сверления.

#2=#1 ; ... Записывает в память глубину текущего отверстия.

GOTO 1;

N9 M99 ;

N8 #3000=1 (NOT Z OR U COMMAND)