

- 
- 3.1 Самостоятельное изменение программного обеспечения или электрической схемы станка
  - 3.2 Выполнение операций, не предусмотренных для данного станка, либо превышение допустимой нагрузки на рабочий стол.
  - 3.3 Неправильное использование вспомогательного оборудования, например, зажимных устройств и т.п.
  - 3.4 Эксплуатация станка со снятыми, отключенными или неисправными защитными ограждениями.

## **4. Средства защиты станка**

Станок оборудован разнообразными средствами защиты с целью предотвращения следующих явлений:

- Удар электрическим током
- Выброс гидравлической жидкости
- Короткое замыкание на землю или междуфазное замыкание

### **4.1 Защита от удара электрическим током**

Электрический щит должен быть закрыт на винт. Общий выключатель на электрическом щите должен полностью отсекать электропитание станка.

#### Аварийный выключатель

Красный аварийный выключатель на панели щита и пульте управления станка должен полностью отсекать электропитание станка.

**Внимание:** Несмотря на полное отключение станка аварийным и общим выключателями, некоторые части станка все равно могут оставаться под напряжением.

#### Блокирующий выключатель

За дверцей станка и генератора можно ставить концевой выключатель (**dodge gate**), он может автоматически выключать электропитание станка, когда дверь открывается.

Питание можно восстановить, только при нажатии на концевой выключатель, и его фиксации. В этом случае электрический щит станка находится под напряжением, поэтому осмотр могут выполнять только специалисты.

### **4.2 Защита от разлива жидкости**

Во время резания нужно обязательно хорошо сбалансировать удаление шлама из искрового зазора. В этом случае охлаждение и резание будут выполняться лучше. Однако форма заготовки, край резания или фиксация заготовки могут привести к выбросу жидкости во время обработки.

#### **4.2.1 Предотвращение разлива**

Верхний рукав имеет защитные кожуха с верху и с боку, на каретке проволочного барабана, а также на пульте управления электрического щита станка имеются экраны для защиты против разбрызгивания жидкости. Все рабочее пространство стола окружено экраном из органического стекла, чтобы предотвратить выброс жидкости.

**4.2.2.** Перед тем как начинать электроэрозионную обработку, нужно правильно закрепить каждый из упомянутых выше экранов и щитков, чтобы исключить возможность выброса