

目 录


一、功能概述.....	2
二、控制器和驱动器的连接.....	3
三、主画面及其说明.....	3
四、登录步骤以及密码修改.....	4
五、参数设置.....	5
六、用户任务编辑.....	6
七、端口设定.....	9
八、系统自检.....	9
九、速度倍率设置.....	9
十、外部用户参数设置.....	10
十一、输入输出接线示意图.....	10
十二、外型尺寸及安装尺寸.....	11
十三、用户任务举例.....	11

一、功能概述


- 大屏幕液晶显示，直观易于操作；
- 输出频率高达 50KHz；
- 脉冲量可转换为四种显示单位（长度 mm、cm、m，圈，度，脉冲个）任意可选；
- 输入输出端口多，有 12 路输入，8 路输出，输入输出端口光电隔离；
- 掉电记忆功能；
- 面板输入 10 个用户长度，10 个用户延时，1 个用户速度，1 个计数上限（不需要密码）；
- 输入端口重新定义功能；
- 输入输出端口测试功能；
- 用户指令丰富，用户可任意编程实现各种复杂功能；
- 具有点动功能；
- 有输入口直接控制输出口功能（电平方式或者边沿方式可选）；
- 上电启动功能；
- 单脉冲和双脉冲可选择；
- 间隙补偿功能，可设定补偿量；
- 速度倍率调节功能(手动自动均可)；
- 可存储 8 个用户程序任务，每个程序任务高达 95 条指令；
- 回零点功能；
- 上电自动寻机械零功能；
- 停止方式：减速、立即可选；
- 密码登录和用户密码的设定和修改；
- 按键声音开启和关闭可选；
- 10 条最优化的升降速曲线可选；
- 液晶背光的常亮和自动关闭可选；
- 电源为 DC24V；
- 其它功能略，请来电咨询。

二、控制器和驱动器的连接

本控制器有三个端口与驱动器相接，分别是公共阳极 (+5V) ,脉冲和方向。接法如下图所示：



三、主画面及其说明



F 00000 个/S 08[00]
X +000000000 个
L 000000 **C** 000000
停止 自动 任务1

F: 当前速度值显示。单位个/S 表示多少个脉冲每秒，另外单位还可以是 mm/S, 圈/S, 或者 度/S。

08[00]: 当前用户任务共 8 条指令，当前处于第 00 条 指令。

X: 坐标值。+代表正向，-代表反向。单位个表示多少个脉冲，另外单位还可以是 mm, 圈，或者度。

L: 还有多少余量没有走完。

C: 计数器的值。可以在主画面按【清 C】键清零，或在程序中清零。

按键【原点】: 在主画面可以用来清除坐标值及对刀。

停止: 当前处于停止状态。可以是位移，延时，跳转等。

自动: 当前的模式，可以是自动，手动，或者直控。

任务 1: 当前所选择的用户任务号。范围：1-8。

四、登录步骤以及密码修改

1, 登录步骤

- (1)按【A/M】(手动/自动 键) 切换到手动状态;
- (2)点击【SET】键;
- (3)按【上页】和【下页】键，切换到『登录窗口』窗口;
- (4)输入登录密码，密码为 6 位数，密码的初始值为：888888;
- (5)按【确认】键，即可登录;

2, 密码修改

- (1)按【A/M】(手动/自动 键) 切换到手动状态;
- (2)点击【SET】键;
- (3)按【上页】和【下页】键，切换到『修改密码』窗口;

- (4)输入原密码，密码为 6 位数，密码的初始值为：888888； 按【确认】键；
- (5)输入新密码， 按【确认】键；
- (6)再次新密码， 按【确认】键；两次数字保持一致。密码修改完成按返回键【ESC】返回上一级菜单。

五、参数设置

按第三条的步骤登录后，会出现主菜单，按【上移】和【下移】键来选择菜单，被选中的菜单项以反色显示，现在我们选择『系统参数』菜单，按【确认】进入。进入后有『公共参数』『专用参数』『回出厂值』3个菜单项可被选择，按【上移】和【下移】键可以选中这3个菜单之一。

『公共参数』：是指8个用户任务公用的参数，其中包括15个参数，按【上页】和【下页】键可以，浏览参数，在修改参数后，按【确认】键确认输入。确认后自动显示下一条参数。

公共参数如下表所示：

参数名称	参数范围	功能描述
手动增量	1-999999	手动左移或者右移时每次所走的量，单位可以是长度（mm），圈，度，脉冲。 在手动模式，如果短按【左移】或【右移】键就运行本参数设定的量，如果长按【左移】或【右移】键，按下去时运行，抬起来时停止。
脉冲方式	单脉冲 或者 双脉冲	脉冲方式要与驱动器保持一致，默认为单脉冲
起跳频率	60-50000	电机启动时的频率，当设定的升降曲线的时间较长时起跳频率应设低，反之则设高点。在电机可正常运行的情况下低点较好。
升降曲线	0-9	曲线0的升降速时间最短，曲线9的升降速时间最长，曲线0-9依次加长。
手动速度	60-50000	此处以显示方式为脉冲作例子。
回零速度	60-50000	此处以显示方式为脉冲作例子。
按键声音	开或关	
任务选择	1-8	选择哪个任务，则可以对该任务进行设置专用参数，也可以对该任务进行编写和运行。
上电启动	启用 或者 禁用	设为启用时，上电即运行选定的程序； 设为禁用时，上电后需按启动键程序才能运行。
停止方式	减速或者立即	本条指令是针对测位位移指令的，当测位位移指令运行时，如果检测到端口A,B,C,D之一有信号，并且该信号为要测试的信号时，电机停止。这时的停止方式在本条指令设定。
背光控制	自动或者常量	当设为自动时，如果间隔2分钟没有按键按下则背光自动关闭。
断电记忆	启用或者禁用	如启用则记忆断电时运行状态，上电可继续运行

『专用参数』：是指每个用户任务专用的参数，其中包括 5 个参数，按【上页】和【下页】键可以，浏览参数，在修改参数后，按【确认】键确认输入。确认后自动显示下一条参数。

专用参数如下表所示：

参数名称	参数范围	功能描述
显示方式	长度，圈数，角度，脉冲	在每个用户任务开始编写之前请先确定是以何种单位显示。默认为脉冲。
(长度) 单位选择	m, cm, mm	m:米, cm: 厘米, mm: 毫米
每圈脉冲	根据实际情况设定	如果用户选择的显示方式是圈，度，或者长度 (mm)，用户任务开始编写之前请先根据实际情况输入本参数，否则用户所设定的速度，和位移量是不对的。
每圈长度	根据实际情况设定	如果用户选择的显示方式是长度 (mm)，用户任务开始编写之前请先根据实际情况输入本参数，否则用户所设定的速度，和位移量是不对的。
间隙补偿	0-9999 个脉冲	为 0 时不进行间隙补偿
位移检测	电平或者边沿	测位位移的两种测位方式
中断 1 跳到	小于等于结束指定行	当中断 1 的入口有输入信号时有效
中断 2 跳到	小于等于结束指定行	当中断 2 的入口有输入信号时有效

备注：关于每圈的脉冲量

对于步矩角是 1.8 度的步进电机，转动一圈是 200 个脉冲，驱动器在 2 细分的情况下是每圈 400 个脉冲，8 细分时每圈 1600 个脉冲，16 细分时每圈 3200 个脉冲。

『回出厂值』用于恢复公共参数和专用参数的出厂值。按【确认】键会提示是返回还是修改，按【确认】则修改，按【回零】则放弃修改。

六、用户任务编辑

1、创建用户任务的步骤：

- (1) 登录操作，进入主菜单；
- (2) 在用户任务编写之前，请先在专用参数内选择好本参数的显示方式（长度，圈，度，脉冲），如果显示方式是圈和度，用户要在专用参数内设好每圈脉冲，如果显示方式是长度 (mm) 用户要在专用参数内设好每圈脉冲，每圈长度。
- (3) 按【上移】和【下移】键来选择『任务编写』菜单；
- (4) 按【确认】进入任务编写画面；此时左上角显示总行号和当前行号，例如 05[02]表示共 5 行，当前行为第 2 行，00[00]则表示用户没有写入任何指令（此时只有一条『结束指令』，『结束指令』不可修改），行号是从 00 开始的。
- (5) 在当前行按【插入】键，本行会显示『暂停指令』，按【上移】和【下移】键可以选择用户需要的指令，输入参数后，按【确认】，就完成了本条指令的编辑。
- (6) 当用户完成所有的指令编写后，可以按【上页】和【下页】键，浏览用户任务的每一行。
- (7) 按【ESC】键，可以退出『任务编写』，返回上一级。

用户指令如下表所示：

序号	指令名称	参数 1	参数 2	参数 3	功能描述
1	暂停指令	无	无	无	用户任务暂停运行，等待【启动】按键或者端子启动信号。
2	相对位移	正向或反向	位移量	无	<p>如果显示方式是圈, 度, 请先设好每圈脉冲, 如果显示方式是长度请先设好每圈脉冲和每圈长度。</p> <p>如果位移量为 0, 则表示使用外部用户长度, 这时会显示用户长度标号, 按停止键可使标号加 1, 范围 0~9。</p> <p>位移的方向由正向还是反向由本条指令的正向或者反向来决定。</p>
3	速度赋值	速度值	无	无	<p>如果显示方式是圈, 度, 请先设好每圈脉冲, 如果显示方式是长度请先设好每圈脉冲和每圈长度。</p> <p>如果显示方式为脉冲: 单位为个/S 如果显示方式为圈: 单位为圈/S 如果显示方式为度: 单位为度/S 如果显示方式为长度: 单位为 mm/S 如果速度值为 0, 则表示使用外部用户速度。</p>
4	延时指令	延时量	无	无	<p>单位: ms (毫秒)</p> <p>如果延时量为 0, 则表示使用外部用户延时, 这时会显示用户延时标号, 按停止键可使标号加 1, 范围 0~9。</p>
5	无条件跳转	跳到的行号	无	无	本参数的行号不可以大于结束指令
6	循环指令	行号	循环次数	无	从本行到设定的行号循环多少次。行号必须小于当前行, 循环次数为 0 时表示无限次。
7	绝对位移	正向或反向	要运行到的位置	无	<p>显示方式为脉冲时, 本参数单位为个 显示方式为圈时, 本参数单位为圈 显示方式为度时, 本参数单位为度 显示方式为长度时, 本参数单位为 mm 如果位移量为 9999999, 则表示使用外部用户长度,</p> <p>这时会显示用户长度标号, 按停止键可使标号加 1, 范围 0~9。</p> <p>运动到坐标的正端还是负端由本条指令的正向或者反向来决定。</p>
8	输出指令	输出端子号 1-8	通或者断	无	本指令用来控制 OUT1-OUT8, 8 个输出端子的通断。
9	测位跳转	要测试的外部输入	高或者低	要跳到的	为 1-9 时, 当测试的外部输入口为设定的状态(高电平或低电平)时, 跳到指定的行号,

		□ 1-9 和测位位移的标志 0		行号	否则顺序执行。行号不可以大于结束指令的行号。 为 0 时，则测试已经执行过的最近一条测位位移指令的输出结果。当测位位移测到信号时，输出结果为高，没测到为低。
10	计数跳转	设定值	要跳到的行号	无	当计数器的值到或者大于设定值时，跳到指定行号，否则顺序执行。行号不可以超过结束指令的行号。 如果设定值为 0，则表示使用外部用户计数上限。
11	变量位移	+A,-A,+B, -B, +C,-C,+D, -D, +余量, -余量 其中之一	无	无	本指令的位移量是一个事先未知的变量，该变量产生于测位位移指令。当最近一条测位位移指令运行后，检测到信号电机减速停止停止后，此时的坐标值就是要位移的量。+表示正向，-表示反向。 例如：+A, 表示测位位移正向 A 或者反向 A, 运行时当检测到 A 信号，减速停止后的坐标值就是该变量。运行方向为正向。 +余量和-余量，是指当最新的测位位移运行后，检测到信号减速停止后，测位位移剩余的位移量。+表示正向运行，-表示反向运行。
12	计数器加 1	无	无	无	计数器指令，本指令对计数器进行加 1 操作。
13	计数器清零	无	无	无	计数器指令，本指令对计数器进行清零操作。
14	坐标清零	无	无	无	本指令对坐标 X 进行清零操作。
15	测位位移	正向 A, 反向 A, 正向 B, 反向 B, 正向 C, 反向 C, 正向 D, 反向 D, 其中之一	位移量	无	以正向 A 为例，意思是电机以设定的值正向运行，当检测到 A 端口为低电平时停止（停止的方式可以设为减速停止或立即停止），开始执行下一条指令。停止后会记下此时的坐标值和本条位移量的余量。
16	提示声音	长响或者短响	无	无	用于提示报警。
17	回机械零	正向或反向	无	无	正向或反向运行，直到检测到机械零信号。机械零位于后面的输入端口上。
18	结束指令	无	无	无	程序最后一行的标志，不可以被删除和编辑。

备注：输入无条件跳转，测位跳转，计数跳转指令时，请先将行号设为 00. 等所有指令全部输入完毕后，再修改这三条指令的行号，以免报错。

七、端口设定

用户可以对用于测位位移的 A,B,C,D 信号指定 in 端口；

用户可以对【启动】(run), 【停止】(stop) 键和机械零指定 in 端口；

用户可以对用于测位跳转的入口 0 到入口 9 指定 in 端口；

用户可以对用于手动左移, 手动右移, 和复位的按键指定 in 端口。

用户可以对用于紧急停止的中断 1 和中断 2 信号指定 in 端口；

用户可以配置直接控制的入口 1-8, 指定选择或者取消选择, 也可以指定直控的方式：边沿, 或者电平。边沿方式：触发一次入口 N, 则出口 N 取反（例如，触发一次入口 1, 则输出出口 1, 原来无输出则有输出, 原来有输出则无输出。）电平方式：入口 1 (有输入) 为低电平, 则输出口 1 有输出。入口 1 无输入, 则输出口 1 没有输出。

由于 in 端口总共为 12 路, 所以指定端口的有效值为 01 到 12, 如果设为 00, 则表示禁用。

端口设定步骤：

- (1) 登录后, 进入主菜单;
- (2) 按【上移】和【下移】, 选中『端口设置』菜单;
- (3) 按【确认】进入端口设置页面。
- (4) 按【上页】和【下页】键浏览并找到要设置的端口;
- (5) 输入端口号, 并按【确认】键, 确认输入。

如果需要所有外接端口回默认值, 请按【回零】键。

八、系统自检

用户可以对 8 路输出, 12 路输入, 进行功能是否正常进行检测。

系统自检步骤：

- (1) 登录后, 进入主菜单;
- (2) 按【上移】和【下移】, 选中『系统自检』菜单;
- (3) 按【确认】进入系统自检页面。
- (4) 按【上页】和【下页】, 切换输入自检和输出自检画面;
- (5) 在输入自检页面下, 各个输入口对地处点一下, 相对应的圆圈会成实心圆, 即正常。如果无反应则该输入口硬件有问题。
- (6) 在输出自检页面下, 按【1】键到【8】键分别对应 8 个输出口, 当某一输出口被选中 (输出口数字反显), 再按一下则会取消该口的选定。当某一输出口没被选中, 按一下对应的按键则会选定该输出口。被选定的输出口有输出, 被取消的输出口无输出。

九、速度倍率设置

在主界面, 按【上页】和【下页】键, 将出现倍率设定画面, 按一下【上页】增加 10%, 按一下【下页】减少 10%, 从而使原有速度按比例改变。倍率设置范围 10%-200%, 如果设置后速度超过 50000HZ, 将以 50000 HZ 运行。

倍率设定完成后按除【上页】和【下页】以外的键, 或者等待 5 秒钟无键按下, 则回到主画面。

十、外部用户参数设置

在主界面，在自动状态下，按【上移】或者【下移】键，将出现外部参数设定画面，每页显示 4 个参数，【上移】或者【下移】键来选择要输入的外部参数，这时被选中的参数反显，就可以对选中的参数进行修改。修改完毕请按【确认】键，确认输入。

外部参数设定完成后按【ESC】键，或者等待 10 秒钟无键按下，则回到主画面。


备注：外部长度 0~9 对应 L0~L9，外部延时延时 0~9 对应 D0~D9,外部速度对应 F,外部计数上限对应 C;

十一、输入输出接线示意图


输入端口接法：



输出口接法：



十二、外型尺寸及安装尺寸



十三、用户任务举例

例程 1:

运行要求：

按启动后，以 20000HZ 的速度正转 5000 个脉冲，然后暂停，按启动后再以 10000HZ 的速度反转 5000 个脉冲，然后暂停，按启动后，以 20000HZ 的速度正转 5000 个脉冲，如此反复循环 50 次后，长响一声退出。

参数设设定：显示方式：脉冲。

程序清单：


00 暂停指令
01 速度赋值 20000 个/s

- 02 相对位移 正向 5000
- 03 暂停指令
- 04 速度赋值 10000 个/s
- 05 相对位移 反向 5000
- 06 循环指令 从本行到第 00 行 循环 50 次
- 07 提示声音 长响
- 08 结束指令

例程 2：一台 XC606 控制两台步进电机驱动器

运行要求：两台步进电机不同时工作 一号电机以 2 圈每秒的速度正向运行一圈后，二号电机以 1 圈每秒的速度反向运行运行 2 圈，延时 1 秒，然后一号电机以 2 圈每秒的速度返回原点，接着二号电机以 1 圈每秒的速度返回原点，如此反复循环。

参数设定：显示方式 圈 每圈脉冲 3200 (1.8°, 16 细分为例)



说明：如果我们的提供的程序和您的要求有出入，请及时联系我们，我们会免费帮您设计出让您满意的程序和硬件配置！

程序清单：

- 00 速度赋值 2 圈/s
- 01 输出指令 端子 1 通
- 02 相对位移 正向 1 圈
- 03 速度赋值 1 圈/s
- 04 输出指令 端子 1 断
- 05 相对位移 反向 2 圈
- 06 延时指令 200ms
- 06 速度赋值 2 圈/s
- 07 输出指令 端子 1 通
- 08 相对位移 反向 1 圈
- 09 速度赋值 1 圈 /s
- 10 输出指令 端子 1 断
- 11 相对位移 正向 2 圈
- 12 无条件跳转 跳到 00 行
- 13 结束指令

例程 3：更先进的自动装袋机控制器

运行要求：


我们以袋长 500mm 为例，在定长方式下，每启动一次，高速运行 500mm。在印刷方式下，每启动一次，先高速运行 480mm，再改为低速去寻找色标，找到色标立即停止运

行。如果运行了 510mm 仍然没有找到色标，则认为是故障运行，马上停止运行，并且报警（短响 100 声）。

另外要求制袋 5 万，则长声报警 10 次。这时计数器需清零重新开始。
在控制器按键中，有计数器清零按键。

系统配置：XC606 控制器，步进电机，驱动器，两个自锁按键（1，有效/无效按键，当此键按下后才能启动电机运行，当此键抬起时即使有光电开关信号，电机也不动作。2,印刷/定长选择按键，按下为印刷方式抬起为定长方式）

参数设定：显示方式 长度 单位选择 mm 每圈长度 12.000mm 每圈脉冲 3200(1.8°, 16 细分为例)



说明:如果我们的提供的程序和您的要求有出入,请及时联系我们,我们会免费帮您设计出让您满意的程序和硬件配置!

程序清单：

- ```

00 测位跳转 入口 1 为高时, 跳到第 15 行 //如有效无效按键为无效状态, 则程序返回
01 速度赋值 100mm /s
02 测位跳转 入口 2 为低时, 跳到第 5 行//如印刷/定长按键为印刷方式, 跳到第 5 行
03 相对位移 正向 500.000mm//定长方式下电机运行 500mm
04 无条件跳转 跳到第 13 行//跳到第 13 行
05 相对位移 正向 480.000mm
06 速度赋值 30mm /s
07 测位位移 正向 30.000mm//低速寻找色标
08 测位跳转 入口 0 为高时, 跳到第 13 行//找到色标后跳到 13 行
 //入口 0 专为判决测位位移中是否有触发, 有为高, 没有为低
09 提示声音 短响 //运行 510mm, 没找到色标, 则短声报警 100 次
10 延时指令 200ms
11 循环指令 从本行到第 09 行, 循环 100 次
12 无条件跳转 跳到第 19 行

```

- 13 计数器加 1
- 14 计数跳转 计数器值到 50000 时，跳到第 16 行//如到 50000 次，跳到长声报警 10 次
- 15 无条件跳转 跳到第 19 行
- 16 提示声音 长响
- 17 延时指令 200ms
- 18 循环指令 从本行到第 16 行，循环 10 次
- 19 结束指令

#### 例程 4：更先进的自动切分机控制器


运行要求：我们以切纸长度 500mm 为例，每启动一次，高速运行 500mm。

另外要求切纸 5000 张，则长声报警 10 次。这时计数器需清零重新开始。在控制器按键中有计数器清零按键清 C, 可随时使用。

系统配置：XC606 控制器，步进电机，驱动器，1 个自锁按键（有效/无效按键，当此键按下后才能启动电机运行，当此键抬起时即使有光电开关信号，电机也不动作。）

一个 24VDC 继电器。

参数设定：显示方式 长度 单位选择 mm 每圈长度 12.000mm 每圈脉冲 3200  
(1.8°, 16 细分为例)



说明：如果我们的提供的程序和您的要求有出入，请及时联系我们，我们会免费帮您设计出让您满意的程序和硬件配置！


程序清单：

- 00 测位跳转 入口 1 为高时，跳到第 9 行//如有效无效按键为无效状态，则程序返回
- 01 速度赋值 100mm /s
- 02 相对位移 正向 500.000mm//定长方式下电机运行 500mm
- 03 计数器加 1
- 04 计数跳转 计数器值到 50000 时，跳到第 06 行//如到 50000 次，跳到长声报警 10 次
- 05 无条件跳转 跳到第 09 行
- 06 提示声音 长响
- 07 延时指令 200ms
- 08 循环指令 从本行到第 06 行，循环 10 次
- 09 结束指令

#### 例程 5：更先进的粉剂包装控制器

运行要求：我们以主轴运行速度每秒两圈为例，主轴每转一圈，启动步进电机一次，步进电机要在 0.25 秒内带动蜗杆旋转一圈。要求包装 5 万袋，则长声报警 10 次。这时计数器需要重新开始。在控制器按键中有计数器清零指令，可随时使用。

参数设定：显示方式 圈 每圈脉冲 3200 (1.8°, 16 细分为例)



说明：如果我们的提供的程序和您的要求有出入，请及时联系我们，我们会免费帮您设计出让您满意的程序和硬件配置！


程序清单：

- 00 测位跳转 入口 1 为高时，跳到第 9 行//如有效无效按键为无效状态，则程序返回
- 01 速度赋值 2 圈/s
- 02 相对位移 正向 1 圈
- 03 计数器加 1
- 04 计数跳转 计数器值到 50000 时，跳到第 06 行//如到 50000 次，跳到长声报警 10 次
- 05 无条件跳转 跳到第 09 行
- 06 提示声音 长响
- 07 延时指令 200ms
- 08 循环指令 从本行到第 06 行，循环 10 次
- 09 结束指令

### 例程 6：更先进的自动打孔机控制器

运行要求：每按一次启动，步进电机先以 100mm/S 的速度运行 50mm,然后以 3mm/S 的速度运行 10mm 打孔。然后以 3mm/S 的速度运行 10mm 出孔，再以 100mm/S 的速度运行返回起始点。打孔深度外部可调。

参数设定：显示方式 长度 单位选择 mm 每圈长度 12.000mm 每圈脉冲 3200 (1.8°, 16 细分为例)



说明:如果我们的提供的程序和您的要求有出入,请及时联系我们,我们会免费帮您设计出让您满意的程序和硬件配置!

#### 程序清单:

```

00 暂停指令
01 速度赋值 100mm /s
02 相对位移 正向 50.000mm//定长方式下电机运行 50mm
03 速度赋值 3mm /s
04 相对位移 正向 00.000mm, 0 //定长方式下电机运行外部长度 0
05 相对位移 反向 00.000mm, 0 //定长方式下电机运行外部长度 0
06 速度赋值 100mm /s
07 相对位移 反向 50.000mm//定长方式下电机运行 50mm
08 无条件跳转 跳到第 00 行
09 结束指令
外部长度 0 设置 : L0 设为 10.000mm

```